

Fra: Snorre Nygård[snorre@fjellsprengning.no]
 Dato: 17.10.2011 10:28:35
 Til: steffan.myrvoll@multiconsult.no
 Kopi: Rolstad Kristian; Rudsar Synne; Stræte Svein
 Tittel: Re: Rystelser vedrørende sprengning / Støv FV 950

Rystelsesmålinger:

Ved sprengning fredag 14. monterte vi rystelsesmåler i Myrtrøveien 20. Målingen viste ikke utslag, det vil si at rystelsene ikke var over 7 mm/s som er grensen for utslag på måleren. Til sammenligning skal et bolighus etter NS tåle 30 mm/s. Vi fortsetter målinger ved sprengning i tiden som kommer, men på målepunkter nærmere sprengningsstedet.

Støv fra trafikk på FV 950:

I tørre perioder virvles opp støv på fylkesveien av trafikken. Dette kom det inn klage på i helga. Feiebil er bestilt for feiing/spyling fra toppen av Solbakkane og ned forbi avkjøringen til Muruvika.

Jeg tar kontakt med kommunen vedrørende innleie på feiing av sykkelbane, dersom dette er nødvendig.

Mvh
 Dagfinn Nygård Fjellsprengning AS
 v/
 Snorre Nygård

Tlf 95 16 24 10

----- Original Message -----

From: [Snorre Nygård](mailto:Snorre.Nygard@fjellsprengning.no)
To: steffan.myrvoll@multiconsult.no
Cc: svein.strate@malvik.kommune.no ; Synne.Rudsar@malvik.kommune.no ; jon@roestad.no
Sent: Wednesday, October 12, 2011 10:35 PM
Subject: Re: Rystelser vedrørende sprengning

Hei Steffan,

Jeg har tatt opp dette med sprengningsfirma Røstad Entreprenør som nå står for sprengingen. Jeg skal se over sprengningsrapportene for å se om kobling av salvene er utført riktig. Viktig her at bare et hull går av per intervall, og ikke flere samtidig.

Vi monterer rystelsesmåler ved sprengning i tiden framover for å se om vi må justere ytterligere.

Mvh
 Snorre Nygård

----- Original Message -----

From: steffan.myrvoll@multiconsult.no
To: snorre@fjellsprengning.no
Cc: svein.strate@malvik.kommune.no ; Synne.Rudsar@malvik.kommune.no
Sent: Wednesday, October 12, 2011 3:50 PM
Subject: Rystelser vedrørende sprengning

Hei Snorre,

Viser til telefonsamtale i dag med Synne Rudsar i Malvik kommune.

Det er kommet tilbakemeldinger fra grunneiere i Myrveien 16 (Gnr/Bnr 52/255) og Myrveien 18 på at ting detter ned fra veggene i forbindelse med sprengningsarbeidene.

Gjør du nødvendige tiltak for å redusere rystelsene?

Mvh
 Steffan